

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

р.п. Линево
(наименование населенного пункта)

«__» _____ 2021г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Директор МБУДО «Жирновский центр детского творчества» Мороз Сергей Александрович.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ПЦО ОВО по Жирновскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» капитан полиции Лепешкин Александр Николаевич

Главный специалист ОВО по Жирновскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Сухомесов Валентин Юрьевич.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБУДО «Жирновский центр детского творчества».

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: р.п. Линево, ул. Ленина д. 69,

(адрес объекта)

-представителя обслуживающей организации:

Инженер проектировщик АХЧ Администрации Жирновского муниципального района Кузьмин С.А.

(должность представителя и наименование организации)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией.

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Жирновскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области».

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект категории АЗ. Объект расположен в одноэтажном отдельно стоящем здании, выполненном из кирпичной кладки. Оконные проемы из металлопластиковых конструкций с остеклением, выходят во все стороны. В здании установлена система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Основной вход расположен с правого торца здания. На объекте имеется три запасных выхода:

Запасный выход из служебного помещения, расположенного с правого торца здания, дверь деревянная, оборудованная одним замковым устройством и одним запорным устройством.

Запасный выход из помещения спортивного зала, расположенного с тыла здания, дверь деревянная, оборудованная одним замковым устройством и одним запорным устройством.

Запасный выход из служебного помещения, расположенного с тыла здания, дверь деревянная, оборудованная одним замковым устройством и одним запорным устройством.

Подъезд осуществляется с ул. Ленина. Территория огорожена забором, с левого торца здания расположены ворота.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны:

Объект расположен в одноэтажном отдельно стоящем здании, выполненном из кирпичной кладки. Оконные проемы из металлопластиковых конструкций с остеклением, выходят во все стороны. В здании установлена система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Основной вход расположен с правого торца здания. На объекте имеется три запасных выхода:

Запасный выход из служебного помещения, расположенного с правого торца здания, дверь деревянная, оборудованная одним замковым устройством и одним запорным устройством.

Запасный выход из помещения спортивного зала, расположенного с тыла здания, дверь деревянная, оборудованная одним замковым устройством и одним запорным устройством.

Запасный выход из служебного помещения, расположенного с тыла здания, дверь деревянная, оборудованная одним замковым устройством и одним запорным устройством.

Подъезд осуществляется с ул. Ленина. Территория огорожена забором, с левого торца здания расположены ворота.

Установлено на объекте: БРО 4 Струна GSM -1шт., «ИВЭПР 12/2»-1шт., Астра 321 -1шт.,

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2017 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в удовлетворительном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать не пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности и оснащённости объекта техническими средствами охраны.

1.1. В соответствии с требованиями Р-063 2017г., с целью приведения технических средств охраны в соответствие с минимальными требованиями согласно категории объекта: дооборудовать помещение носимой кнопкой тревожной сигнализацией, удовлетворяющей «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» № 02 от 07 октября 2020г.

1.2. В соответствии с требованиями Р-063 2017г., с целью приведения технических средств охраны в соответствие с минимальными требованиями согласно категории объекта: установить резервный источник питания удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» № 02 от 07 октября 2020г.. Согласно Р-063 2017г.

1.3. В соответствии с требованиями Р-063 2017г., с целью приведения технических средств охраны в соответствие с минимальными требованиями согласно категории объекта: рекомендуем установить оборудование СПИ «Струна 5 GSM» с поддержкой Ethernet канала связи, удовлетворяющее «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» № 02 от 07 октября 2020г.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1. Обеспечить предоставление данных работников осуществляющих пользование тревожной сигнализацией по мере их приема (увольнения) с работы.

3.2. Обеспечить ежемесячное проведение технического обслуживания средств тревожной сигнализации с отметкой в журнале электромонтера. ✎

3.3. Обеспечить ответственным лицом ежемесячный инструктаж по пользованию тревожной сигнализацией под роспись.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

О принятом решении по вышеуказанным рекомендациям прошу Вас сообщить письменно в адрес ОВО по Жирновскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

Представители:

«ОВО» _____ / Лепёшкин А.Н. /

«ОВО» _____ / Сухомесов В.Ю. /

«Заказчика» _____ / Моров С.А. /

«Обслуживающей организации» _____ / Кузьмин С.А. /

